



XDR

X-Dry

OCHRANA A IMPREGNACE
POVRCHŮ PŘED KAPALINAMI
A NEČISTOTAMI

- Odpuzuje kapaliny a nečistoty
- Voděodolný a prodyšný
- Nemění barvu tkanin a povrchů
- Zabraňuje vzniku plísní
- Prodlužuje životnost
- Bezbarvý
- Nečistoty neulpívají na ošetřeném povrchu



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

X-DRY se používá pro ošetření a ochranu všech druhů textilií a savých povrchů, je odolný proti různým druhům kapalin a nečistotám. Svým jedinečným složením X-DRY pokryje a ochrání každou molekulu a vlákno. Lze jej bezpečně použít na různé materiály, jako je textil, plátno, látky a kůže.

X-DRY dodá ošetřenému povrchu vynikající a dlouhodobé odpuzující schopnosti, které chrání proti kapalinám a skvrnám při zachování přirozených vlastností materiálu, jako je jeho barva, pružnost a prodyšnost.

X-DRY se snadno nanáší a schne velmi rychle, takže je ideální pro počáteční ochranu.

Technické informace


Základ: silikonová pryskyřice, uhlovodíky, acetáty
Pohonná směs: propan, butan
Forma: aerosol
Barva: bezbarvý
Aroma: charakteristické
Počáteční bod varu: -44,5°C
Bod vzplanutí: -97°C
Teplota samovznícení: > 200°C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 obj. %
Horní mez výbušnosti: 10,9 obj. %

Tlak par (při 20°C): 3300 hPa
Hustota (při 20°C): 0,649 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný
Viskozita, kinematická (při 40°C): ≤ 20.5 mm²/s
Aplikační teplota: 10°C - 35°C
Skladovací životnost: 36 měsíců v chladu (10°C - 20°C) a suchu

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
Používejte při pokojové teplotě. Před použitím důkladně protřepejte. Vyzkoušejte sprej na malém, nenápadném místě. Některá barviva a materiály mohou být citlivé na obsažená rozpouštědla. Nepoužívejte na pryžové díly nebo plastová okna. Nanášejte na ošetřované povrchy ze vzdálenosti 20 - 25 cm a nechte působit. Používejte X-DRY venku nebo při otevřeném okně. Nechte vyschnout několik hodin po nástřiku. Ošetřený materiál umývejte a oplachujte vodou s teplotou menší než 30 °C.
- **APLIKACE:**
Pro ošetření a ochranu všech druhů textilií a savých povrchů, kůže a semiše. Chrání před vodou, olejem, kávou, čajem atd.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X155002	X-Dry	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztýlská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals