

**VYSOKOTLAKÝ ČISTIČÍ A
CHLADICÍ SPREJ**

- pracovní tlak 3,5 baru
- chladicí účinek až - 35° C
- odstraňuje prach a další nečistoty z obtížně dostupných míst
- odsraňuje žvýkačky z koberců, čalouněného nábytku a šatů
- vynikající pro sušení povrchů
- nepoškozuje ošetřované materiály

**Základní informace**

AIR-X je speciální prostředek, který tlakem vzduchu 3,5 baru odstraňuje nečistoty a prach. Používá se při správě a údržbě budov, strojů a zařízení. Uplatňuje se při čištění mechanických, elektromechanických a elektrických zařízení, výpočetní techniky a dalšího kancelářského vybavení, při údržbě a opravách automobilů a ostatních dopravních prostředků. Inertní plyn nepoškozuje čištěné materiály

a dá se využít také k vysoušení například při použití rozpouštědel. Nezapáchá a zařízení může být ihned po vyčištění uvedeno do provozu.

AIR-X se využívá také pro podchlazování součástí při montáži a demontáži. Dokáže podchladiť součástky až na - 35° C. Využitím tepelné roztažnosti materiálů si usnadníte práci a zvýšíte její kvalitu.

Technické informace

Čistota: 99,95 %
Tlak: 3,5 bar / 20°C
Chlazení: až -35°C
Hustota: 0,56 kg / litr

při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.


URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO
UŽIVATELE!

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví

Aplikace a Použití

- Nádoby před použitím důkladně protřepejte!
- Při použití na čištění držte sprej tryskou nahoru ve svislé poloze. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 25 cm na čištěné místo.
- Při použití na ochlazení držte sprej tryskou dolů ve svislé poloze. Aplikujte ze vzdálenosti 15 až 20 cm na místo, které má být ochlazen.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
X900017	Air-X	400 ml	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals