



XLU

Xtreme Lube

MONTÁŽNÍ MAZIVO PROTI ZADŘENÍ, OPOTŘEBENÍ A KOROZI

- Odolává vysokému tlaku (230 N/mm²)
- Speciální směs kovových částic bez obsahu olova a niklu
- Vysoká teplotní odolnost do +1200 °C
- Ochrana proti korozi, zadření a svaření za studena
- Snižuje tření a opotřebení efektem kulíčkového ložiska
- Odolává vodě, chemickým výparům, soli, rozpouštědlům, atmosférickým vlivům atd.
- Konzistentní viskozita i za extrémních podmínek
- Usnadňuje montáž a demontáž dílů
- Zkracuje dobu údržby
- Ekonomické použití



Základní informace

XTREME LUBE je vysoce účinné montážní mazivo proti zadření. Díky speciální kombinaci kvalitních syntetických olejů a čistých kovových částic poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi, zadření a svaření za studena. XTREME LUBE proniká i do těch nejmenších prohlubní a trhlin. Vytváří jemnou separační vrstvu, která poskytuje dlouhotrvající ochranu. Díky výkonným mazacím vlastnostem XTREME LUBE lze smontované díly a součásti i po letech snadno demontovat běžným nářadím.

Technické informace

AEROSOL:
Skupenství: Aerosol
Barva: šedý
Zápach: Benzen
Základní olej: směs syntetických olejů
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 obj. %
Tlak páry: 350 kPa
Hustota (při 20 °C): 0,72 g/cm³
Spalné teplo: 31,99 kJ/g
VKA-TEST (DIN 51350) zatížení: 4200 N
VKA-TEST (DIN 51350) svařovací zatížení: 4400 N

XTREME LUBE je také vynikající tepelný vodič, který se dlouhodobě nepoškodí. Odolává teplotám od -180 °C do +1200 °C. XTREME LUBE nestéká a jeho použití je velmi ekonomické. XTREME LUBE je netoxický, neobsahuje olovo ani nikl. Neaplikujte na zařízení, kde se používá kyslík nebo acetylen.

VKA-TEST (DIN 51350) hodnota kulového segmentu (1 min/1000 N): 0,5 mm
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137): 310 - 340 1/10 mm
Voděodolnost (DIN 51807): 0 - 90
Tlak (DIN 53281): 230 N/mm²
Test solnou mlhou: >170h
Tepelná vodivost: 0,3 W/m.K
Dielektrická pevnost: 0,47 kV/mm
Teplotní odolnost: -180 °C až +1200 °C
Uchovávejte obal těsně uzavřený v suchu při pokojové teplotě. Neskladujte společně s oxidačními činidly.

Aplikace a Použití

- PASTA/TLAKOVÁ NÁDOBA:
 - Očistěte a odmastěte povrch.
 - Rovnoměrně naneste pastu XTREME LUBE.
 - XTREME LUBE je vhodný pouze na aplikace specifické pro montážní pasty, nenahrazuje čistá maziva a tuky.
 - Naneste potřebné množství XTREME LUBE štětcem, hadříkem nebo plastovou houbičkou.
 - Na závitech je důležité aplikovat XTREME LUBE po celé jejich délce, aby byl zajištěn kvalitní těsnící účinek.
 - XTREME LUBE se nesmí míchat.
- AEROSOL:
 - XTREME LUBE je vhodný pouze pro aplikace specifické pro montážní pasty, nenahrazuje čistá maziva a tuky.
 - Očistěte a odmastěte povrch.
 - Před použitím nádobu dobře protřepejte.
 - Aplikujte ze vzdálenosti cca 15 cm od ošetřovaného povrchu.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X221101	Xtreme Lube	400ml	Viz potisk + 24 měsíců	MAZADLA

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals